

# MAJOR EXPERT

## **Peugeot Expert 2020**

Отчет об автомобиле

## Peugeot Expert 2020



Стоимость  
**1 910 000 ₽**

Пробег  
**135 738 км**

Двигатель  
**1.60 л. / 90 л.с. /  
Дизель**

Коробка  
**МКПП**

Привод  
**FWD**

Владельцев  
**1**

Кузов  
**Фургон**

Салон  
**Ткань / Велюр 3  
места**

## **Комплектация**

### **Комфорт**

- Кондиционер
- Центральный замок
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Гидроусилитель руля
- Механические регулировки водительского сиденья

### **Безопасность**

- Противотуманные фары
- Система курсовой устойчивости (стабилизации)
- Галогенные фары
- Водительская подушка безопасности

### **Экстерьер**

- Белый
- 16" стальные колесные диски

### **Интерьер**

- Пластиковый руль
- Темный цвет салона
- Ткань\Велюр

## **3 преимуществ этого автомобиля**

### **1/3 Возврат НДС**

Данный автомобиль был оформлен только на юридическое лицо, приобретая его на юр.лицо, Вы можете получить НДС к возмещению от полной стоимости автомобиля.

### **2/3 Оригинал ПТС**

У этого автомобиля имеется оригинал ПТС, что является дополнительной гарантией юридической чистоты и показывает прозрачность его истории.

### **3/3 Один владелец**

Приобретался новым и всё время находился в одних руках. Вы можете стать его вторым владельцем

## Информация по кузову

### 1. Тестовая поездка

- ✓ Нормальный пуск двигателя. Посторонние шумы при работе двигателя, вибрация, равномерность работы.
- ✓ Контрольные лампы включаются, гаснут после запуска. Приборы функционируют. Отсутствуют критичные предупреждения бортового компьютера.
- ✓ Нормальное ускорение, отсутствие детонации или постороннего шума двигателя.
- ✓ Автомобиль не тянет в сторону и не ощущается неустойчивость. Рулевое колесо установлено правильно и после поворота возвращается в положение для движения прямо.
- ✓ Отсутствие вибрации, шума, работы КПП/АКПП и трансмиссии (плавность, своевременность включения и т.п.).
- ✓ Вибрации при торможении. При торможении автомобиль не уводит в сторону.
- ✓ Рулевой механизм: усилие на руле, шум, плавность вращения рулевого колеса.

### 2. Проверка работы

- ✓ Считывание кодов ошибок всех электронных модулей. При наличии - предоставление расшифровки по каждому коду, степени критичности.
- × Климатическая установка: работа кондиционера, отопителя, переключение режимов.  
Техобслуживание: Перезаправка системы кондиционирования (объем хладагента, герметичность): Выполнить (система не холодит . 25,3\*С . заправка с поиском утечек)
  - МАСЛО ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА\_PAG 46\_(1ЕД=20 МЛ)
  - ЛЮМИНОФОР 1ЕД=7.5ML
  - ФРЕОН (1ЕД=100ГР)
  - ПЕРЕЗАПРАВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ОБЪЕМ ХЛАДАГЕНТА, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ)
- ✓ Проверка головного устройства ускоренная (только включение и уровень звука, без проверок всех функций).
- × Проверка внешнего освещения и световой сигнализации.  
Электрика: Лампа дополнительного стоп-сигнала: Замена (не горит 1 лампа)
  - WFS / ЛАМПА ПОДСВЕТКИ 12V-W5W / LAMP
  - ЛАМПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА ЗАМЕНА
- Электрика: Лампа противотуманной фары: Замена (не горят обе)
  - ЛАМПА ПЕР. ФАРЫ H11 12V-55W/LAMPE PROJES
  - ЛАМПА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ
- Электрика: Лампа стоп сигнала: Замена (не горит левая)
  - ЛАМПА ПОДСВЕТКИ 12V-21/5W LL/LAMPE 12V-2
  - ЛАМПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА ЗАМЕНА
- Электрика: Фонарь в крыле правый: Замена (разбит)
  - ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ

- ФОНАРЬ В КРЫЛЕ ПРАВЫЙ С/У

### **3. Проверка под капотом**

✓ Уровни технических жидкостей, течи, посторонние шумы при работе двигателя.

Рабочие жидкости: Антифриз / охлаждающая жидкость ( )

### **4. Проверки на подъемнике**

✓ Визуальная проверка течи масла двигателя со снятием защиты двигателя.

✓ Течь масла из коробки передач, раздаточной коробки, редукторов мостов, радиаторов.

✓ Течь жидкости рулевого управления.

× Проверка на люфты : ступицы \подшипники ступиц, шарниры подвески и рулевого управления.

Подвеска / рулевое управление: Наконечник рулевой тяги правый:

Замена (люфт)

- НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВЫЙ

- НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВЫЙ

Подвеска / рулевое управление: Шаровая опора нижнего рычага

передней подвески: Замена (люфт левой и правой)

- ШАРОВАЯ ОПОРА

- ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2 СТОРОНЫ  
ЗАМЕНА

✓ Состояние и герметичность выхлопной системы.

× Тормозные механизмы : износ колодок\дисков, отсутствие течей, целостность пыльников.

Тормозная система: Тормозные диски задние (ЗТД) (11,5мм(мин10мм))

Тормозная система: Тормозные диски передние (ПТД): Замена (23,5мм(мин26мм))

- ДИСК ТОРМОЗНОЙ D=304 EP28 / BR.DISC

- БОЛТ КРЕПКТ.СУПП. 14X150-40/VIS FIX ETRI

- ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ (ПТД) ЗАМЕНА

Тормозная система: Тормозные колодки задние (ЗТК) (8,8мм(минг2мм))

Тормозная система: Тормозные колодки передние (ПТК)

(8,5мм(мин2мм))

### **5. Другое**

× Другое

КД расширенная: Автоматическая коробка передач: проверка блокировки селектора в положении P: Отсутствует ( )

КД расширенная: Автоматическая коробка передач: пуск двигателя выполняется только в положении 'P' и 'N', плавность переключения рычага во всех режимах, удары в трансмиссии. Ключ зажигания

извлекается только в Р.: Отсутствует ( )

КД расширенная: Люк в крыше/ убирающаяся крыша,  
функционирование: Отсутствует ( )

КД расширенная: Отсутствие повреждения днища: Отсутствует ( )

КД расширенная: Проверка амортизаторов и тормозов на стенде  
(распечатка прилагается к пакету документов) при возможности.: Не  
выполнялось ( )

КД расширенная: Проверка компрессии бензинового двигателя (только  
Audi): Не выполнялось ( )

КД расширенная: Проверка работы режимов полного привода (при  
наличии): Отсутствует

КД расширенная: Уровень масла в АКПП (щупом, при наличии щупа):  
Отсутствует ( )

КД расширенная: Функционирование аудиосистемы и проверка  
отсутствия помех на всех диапазонах частот, включая проверку CD,  
MP3, Ipod, DVD/TV (в зависимости от комплектации): Отсутствует ( )

КД расширенная: Функционирование кнопок управления на рулевом  
колесе (при наличии): Отсутствует ( )

КД расширенная: Функционирование развлекательной системы для  
задних сидений (при наличии): Отсутствует ( )

КД расширенная: Функционирование системы помощи при парковке,  
включая нестандартно установленные системы.: Отсутствует ( )

Кузов: Личинка замка багажника: Замена (ключ не вставляется )

- ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ

- ЛИЧИНКА ЗАМКА БАГАЖНИКА

Кузов: Личинка замка двери передней левой: Диагностика (на штатных  
ключях автомобиля отсутствует функция дистанционного  
открытия/закрытия автомобиля, только механически жалом через  
личинку, личинка закисла, не проворачивается, требуется снятие  
обшивки двери, замка двери, личинки и выполнить попытку разборки,  
чистки и разработки)

- ЛИЧИНКА ЗАМКА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ ДИАГНОСТИКА

Кузов: Наружная ручка задней правой двери: Снятие/установка

(отсутствует колпачок ручки сдвижной двери)

- ОТКРЫВ. РУЧКА LH / СМ.ИНФО!!!

- НАРУЖНАЯ РУЧКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

Кузов: Уплотнитель задней правой двери: Замена (порван уплотнитель  
сдвижной двери)

- УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ/98196250

- УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ

Салон автомобиля: Обогрев сиденья переднего: Диагностика (не работает водительского . проверка электропитания)

- ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНЕГО

## Технические характеристики

**Кузов**

Тип кузова

**Фургон****Двигатель**

Тип двигателя

**Дизельный**

Объем двигателя, л

**1.6**

Мощность двигателя, л.с.

**90**

Крутящий момент, НМ

**180****Трансмиссия**

Тип КПП

**Механическая**

Количество передач КПП

**5**

Тип Привода

**Передний**